

Motion till årsmötet 2022 om byte av termostater samt injustering av värmesystemet.

Saknar uppgift om när termostaterna i föreningens lägenheter byttes men det bör vara minst 15 år sedan. För att vi ska få någon värme på våra element måste termostaten stå på 7. Ändå måste vi under vinterhalvåret ha ett extra el-element i vardagsrummet för att nå upp till en behaglig temperatur. Samtidigt kan vi se att andra lägenheter har sina fönster på glänt. Med stöd av följande information från energirådgivningen menar vi att det är dags att byta termostater och göra en injustering av värmesystemet.

Följande är hämtat från <https://energiradgivningen.se/uppvarmning-flerbostadshus/>

”Genom att installera moderna termostater med temperaturreglering kan man spara både energi och pengar. Även komforten i huset ökar eftersom temperaturen kan hållas jämn. En tumregel är att om befintliga termostatventiler är äldre än 10-15 år bör dessa bytas ut.”

”Ett tecken på att injusteringen behöver göras om är att temperaturen i byggnaderna inte är jämn utan det finns kalla och varma platser. Det är väldigt vanligt att flerbostadshus har en för hög värmekurva just pga detta. Man har helt enkelt höjt värmekurvan för att de delar av fastigheten som är kalla ska bli varmare. Detta gör dock att de delar av fastigheten som var varma från början blir ännu varmare och man vädrar ut överskottsvärmen. I det här läget är det alltså bättre att justera om systemet snarare än att höja värmekurvan.”

Vänliga hälsningar

Mona och Lennart Wernbro